




Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi



Gołdap, dn. 07.09.2023 r.

OR
08.09.2023


Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

**Informacja dotycząca przygotowania
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
do roku szkolnego 2023/2024**

p. o. Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi przedkłada informację dotyczącą przygotowania placówki do roku szkolnego 2023/2024:

- dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy szkolnej,
- dokonano przeglądu sali gimnastycznej, boiska, placu zabaw oraz fit-parku,
- podczas przerw międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki,
- w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach wychowawczych,
- zapoznano uczniów/ wychowanków z regulaminami obowiązującymi w placówce,
- przeprowadzono bieżące prace konserwatorsko – porządkowe,
- odmalowano i odświeżono sale lekcyjne nr 202 i 203,
- przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki wzięto pod uwagę liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
- w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi”, przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania byłej kuchni wraz z pomieszczeniami

Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi

towarzyszącymi znajdującymi się na parterze dobudówki od strony północnej na trzy sale dydaktyczne wraz z zapleczeniami oraz węzeł sanitarny (WC damski i męski oraz dla osób niepełnosprawnych). Wyburzono dotychczasowe ściany działowe i wykonano nowe przegrody na dwie sale dla 20 osób, jedną dla 45 osób oraz powiększono dwa okna. W celu zapewnienia wentylacji w węźle sanitarnym dobudowano komin na stropodachu i wyprowadzono przewody powyżej dachu sąsiedniego. W pomieszczeniach dydaktycznych wykonano wentylację w oparciu o istniejące kominki, na których zamontowano turbowenty hybrydowe. Celem zapewnienia napływu świeżego powietrza do pomieszczeń dydaktycznych zamontowano nawietrzaki higrostatyczne w ramach okien istniejących i projektowanych. Ze względów bezpieczeństwa przy wymienianych oknach zastosowano balustrady o wysokości 110 cm i ażurach 12 cm oraz drewniane osłony grzejników wykonane z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. 2019, poz.1065/. Wszystkie prace budowlane oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne jak i centralnego ogrzewania wykonano zgodnie z zapisami w umowie z Wykonawcą. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 02.08.2023 r. na podstawie protokołu nr 1/2023 odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania. Usterki stwierdzone podczas czynności odbiorowych Wykonawca usunął do ustalonej daty 31.08.2023 r.,

- wykonano kosztorys na pomalowanie ścian, wstawienie drzwi oraz zamontowanie kraty bezpieczeństwa, które nie były ujęte w projekcie inwestycji z powodu niewystarczających środków z funduszu RFIL i środków własnych, aby skrzydło oddać do użytku,
- plac zabaw jest ogrodzony i sprawny technicznie.

Podczas kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki) stwierdzono, iż pomieszczenia znajdujące się w budynkach należących do Zespołu jak i posesja ZPEW w Gołdapi są w pełni przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi

Załączniki:

1. Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi
mgr Andrzej Adam Pianka

(pieczęć szkoły / placówki)

PROTOKÓŁ

z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów szkoły (placówki)



Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. 2020 poz. 1604), przeprowadzono kontrolę w dniach 29.08.2023 r. do 01.09.2023 r. po przerwie w działalności oświatowej placówki trwającej od dnia 24.06.2023 r. do dnia 03.09.2023 r., łącznie 72 dni.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Kwiatkowska	Gł. Specjalista ds. BHP
2	Justyna Pietruszewska	Sekretarz Zespołu
3	Kazimierz Mentel	Konserwator

ZAKRES PRZEGLĄDU

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 18, 19- 500 Gołdap
(nazwa szkoły/placówki, adres)

1. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA BUDYNKU	OCENA
- stan elewacji zewnętrznej budynku	bardzo dobry
- stan rynien i urządzeń odgromowych	bardzo dobry
- stan stolarki okiennej i oszklenia	bardzo dobry
Ocena opisowa: <i>Część zewnętrzna budynku jak elewacja, rynny, urządzenia odgromowe oraz stolarka okienna w stanie bardzo dobrym.</i>	
1.2 BOISKO SZKOLNE LUB PLAC ZABAW	OCENA
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej	bardzo dobry
- oświetlenie dziedzińca placówki	właściwe
- barieryki (łańcuchy) zabezpieczające przed bezpośrednim wyjściem na ulicę (jezdnię)	właściwe
- stan nawierzchni boiska	dobry
- stan placu zabaw	dobry
- zabezpieczenie – zamocowanie bramek, koszy lub innych urządzeń do zabawy (bramki wbetonowane w ziemię, kosz odpowiednio umocowany)	właściwe
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych oraz studzienek	właściwe
Ocena opisowa:	

Drogi dojazdowe do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi są dostępne i w bardzo dobrym stanie (pokryte kostką brukową na całej powierzchni zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przynależnych do placówki). Plac okolicznościowy oświetlony w stanie bardzo dobrym. Ogrodzenie boiska szkolnego kompletne. Aktualnie płyta boiska jest pokryta trawą. Na bieżąco przeprowadzane są czynności pielęgnacyjne celem zachowania właściwego stanu nawierzchni boiska. Plac zabaw ogrodzony i sprawny technicznie. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej (fit parku) są sprawne technicznie i tym samym dopuszczone do użytku przez uczniów placówki. Bramki na boisku są nadal zdemontowane w związku z powtarzającymi się dewastacjami. Wejście do sali gimnastycznej wraz z przyległą częścią terenu oświetlone właściwie. Budynek gospodarczy na terenie placówki przeznaczony jest do rozbiórki. Teren zewnętrzny przynależny do Zespołu utrzymany jest w należytym porządku i czystości.

2. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BUDYNKU	OCENA
- drzwi główne wejściowe i zapasowe (stan, otwieranie na zewnątrz, lokalizacja kluczy do drzwi, zabezpieczenie części szklanej drzwi)	dobrze
- zabezpieczenie przed wyjściem na dach (jak jest zabezpieczone miejsce przechowywania kluczy)	prawidłowe
- zakratowanie okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały osób (co najmniej jedno skrzydło powinno być otwierane od wewnątrz)	właściwe
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych	właściwe
- stan schodów (szorstkość, ubytki stopni, zabezpieczenie poręczy i balustrad przed zsuwaniem, zabezpieczenie przestrzeni między biegami schodów)	dobry
- stan korytarzy (stan podłogi z płytek lub z PCV)	dobry
- monitoring	sprawnym

Ocena opisowa:

Podstawowy sprzęt gaśniczy jak: hydranty wewnętrzne i gaśnice z aktualnym przeglądem. Apteczki pierwszej pomocy – wyposażone z instrukcją obsługi i widoczną, czytelną informacją na temat osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy przedmedycznej. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone wyraźnie i trwale. Oświetlenie ewakuacyjne - sprawne. W budynku dydaktyczno – wychowawczym ZPEW jak i sali gimnastycznej funkcjonuje sieć monitoringu zewnętrznego. Na budynkach są umieszczone tabliczki z informacją "OBIEKT MONITOROWANY". W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp. Okna w internacie i okna prowadzące do wyjścia na dach wyposażone są w klamki okienne zamykane na klucz. Bajkowe postacie zdobią wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Te małe dzieła sztuki zmieniają wizerunek placówki na zdecydowanie bardziej przyjazny dzieciom. Stopnie schodów jak i progi w budynku są oznaczone barwami bezpieczeństwa. Wszystkie pomieszczenia posiadają na drzwiach oznaczenia numeracyjne. Na mocy Umowy użyczenia nr ZD.ZPEW.1/2021 z dnia 30.09.2021 r. od Powiatu Gołdapskiego przejęto w bezpłatne użytkowanie na okres 3 lat pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku (działka nr 1042/3, ul. Wojska Polskiego16) tj. kuchnia z częścią jadalni, pomieszczenie stanowiące biuro obok jadalni oraz pomieszczenia w piwnicy pod kuchnią, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Powierzchnia przekazanych pomieszczeń wynosi łącznie 536,95 m² (parter 277,11 m², piwnica 259,84 m²). Niezbędną adaptację przejętych pomieszczeń umożliwił projekt „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi”. Zadanie realizowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla JST.

2.1 SALE LEKCYJNE	OCENA
--------------------------	--------------

- stan podłóg, drzwi wejściowych i stolarki okiennej	dobry
- zamocowanie tablic, gablot, pomocy naukowych	prawidłowe
- oświetlenie (natężenie oświetlenia, zamocowanie gniazd, wyłączników i kloszy lamp oświetleniowych)	właściwe
- stan mebli szkolnych	dobry
- wyposażenie pracowni (fizycznej, chemicznej, komputerowej) w regulaminy i apteczki pierwszej pomocy	dobrze
- zabezpieczenie substancji chemicznych, prowadzenie „zeszytu trucizn”	właściwe
<p>Ocena opisowa: <i>W ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi”, przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania byłej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi znajdującymi się na parterze dobudówki od strony północnej na trzy sale dydaktyczne wraz z zapleciami oraz węzeł sanitarny (WC damski i męski oraz dla osób niepełnosprawnych). Wyburzono dotychczasowe ściany działowe i wykonano nowe przegrody na dwie sale dla 20 osób, jedną dla 45 osób oraz powiększono dwa okna. W celu zapewnienia wentylacji w węźle sanitarnym dobudowano komin na stropodachu i wyprowadzono przewody powyżej dachu sąsiedniego. W pomieszczeniach dydaktycznych wykonano wentylację w oparciu o istniejące kominki, na których zamontowano turbowenty hybrydowe zapewniające wymianę 0,5-2 na godzinę (nasady kominowe wspomagające ciąg kominowy). W celu zapewnienia napływu świeżego powietrza do pomieszczeń dydaktycznych zamontowano nawietrzaki higrostatyczne w ramach okien istniejących i projektowanych. Ze względów bezpieczeństwa przy wymienianych oknach zastosowano balustrady o wysokości 110 cm i ażurach 12 cm oraz drewniane osłony grzejników wykonane z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. 2019, poz.1065/. Wszystkie prace budowlane oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne jak i centralnego ogrzewania wykonano zgodnie z zapisami w umowy z Wykonawcą. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 02.08.2023 r. Komisja w trakcie wykonywania czynności odbiorowych stwierdziła następujące usterki: poprawić montaż osprzętu i przyborów sanitarnych, poprawić montaż osprzętu elektrycznego, poprawić montaż kabin sanitarnych. Wykonawca usunął wszystkie nieprawidłowości do ustalonej daty 31.08.2023 r. W salach lekcyjnych nr 202, 203 odświeżono ściany i sufity. Wyposażono w nowe meble. Przed wznowieniem zajęć edukacyjno – wychowawczych po przerwie letniej przeprowadzono porządki we wszystkich pomieszczeniach ZPEW.</i></p>	
2.2 POMIESZCZENIA SANITARNE	OCENA
- ilość kabin (punktów) dla chłopców i dziewcząt	dobra
- ilość czynnych punktów i ich stan (umywalki, miski ustępowe)	dobra
- ogrzewanie, oświetlenie, stan posadzki pomieszczeń sanitarnych	dobra
<p>Ocena opisowa: <i>W ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi” w przejętych przez Placówkę pomieszczeniach powstał nowy węzeł sanitarny, tj. WC damski i męski oraz dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach sanitarnych położono glazurę do wysokości 2m., przepierzenia kabin ustępowych- systemowe wykonano z płyty HPL., Zapewniono plac manewrowy dla wózka inwalidzkiego 150/150. Ustęp i umywalkę wyposażono w uchwyty pomocnicze.</i></p>	

<i>Istniejące pomieszczenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Codzienne prace porządkowe wykonywane są ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości urządzeń sanitarnych oraz przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych w pomieszczeniach sanitarnych. Dyrektor Zespołu w dalszym ciągu sygnalizuje zbyt małą liczbę sanitariatów w bursie i internacie do zwiększającej się liczby wychowanków.</i>	
2.3 SALA GIMNASTYCZNA – SALA ZABAW	OCENA
- stan podłóg (szorstkość, ubytki klepek, brak stabilności i przyczepności klepek do podłoża)	prawidłowy
- zamocowanie koszy, tablic, drabinek i innych urządzeń	właściwe
- zabezpieczenie przed uderzeniem piłką okien i lamp oświetleniowych	prawidłowy
- osłonięcie wystających ze ścian elementów	właściwe
- możliwość otwierania okien z poziomu podłogi	właściwe
- oznaczenie wyjść awaryjnych na zewnątrz	prawidłowe
Ocena opisowa: <i>Istniejące pomieszczenia sali gimnastycznej są utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej. Monitoring zewnętrzny przy sali gimnastycznej – sprawny.</i>	
2.4 POMIESZCZENIE KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO	OCENA
- stan posadzki i kratek spływowych	bardzo dobry
- sprawność urządzeń wentylacyjnych	bardzo dobry
- instrukcje bhp i obsługi (zawieszenie ich przy stanowisku)	prawidłowe
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne	właściwe
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	właściwe
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu (napis na skrzynce)	prawidłowe
- zabezpieczenie przed wypływem gazu po zalaniu płomienia w taboretach i kuchniach	prawidłowe
- stan sanitarny kuchni oraz pomieszczeń zaplecza	dobry
Ocena opisowa: <i>Pomieszczenia kuchni są utrzymane są we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.</i>	
2.5 POKÓJ NAUCZYCIELSKI	OCENA
- wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy (dostępna w sekretariacie)	właściwe
- grafik dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych	aktualny
Ocena opisowa: <i>Pomieszczenie pokoju nauczycielskiego wyposażone jest w meble (stoły, krzesła, szafki), plansze (z planem lekcji, tablice ogłoszeń). Oświetlenia pomieszczeń: naturalne (otwory okienne) i sztuczne (punkty świetlne).</i>	

Gołdap, dn. 04.09.2023 r.

Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU

1. *Małgorzata Kwiakowska*
2. *Justyna Pietuszczyńska*
3. *[Signature]*

Gołdap, dn. 04.09.2023 r.

STANOWISKO DYREKTORA PLACÓWKI

1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość:

**Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18**

do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu **04.09.2023 roku**.

2. Przedstawiam uwagi i podjęte działania:

- przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach w pracowniach technicznych i gastronomicznych, zapoznaje się uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów,
- przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki bierze się pod uwagę liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
- przeprowadzono prace porządkowo – konserwacyjne:
odmalowano i odświeżono sale lekcyjne nr 202, 203.
- W ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi”, przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania byłej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi znajdującymi się na parterze dobudówki od strony północnej na trzy sale dydaktyczne wraz z zapleciami oraz węzeł sanitarny (WC damski i męski oraz dla osób niepełnosprawnych). Wyburzono dotychczasowe ściany działowe i wykonano nowe przegrody na dwie sale dla 20 osób, jedną dla 45 osób oraz powiększono dwa okna. W celu zapewnienia wentylacji w węzle sanitarnym dobudowano komin na stropodachu i wyprowadzono przewody powyżej dachu sąsiedniego. W pomieszczeniach dydaktycznych wykonano wentylację w oparciu o istniejące kominki, na których zamontowano turbowenty hybrydowe. Celem zapewnienia napływu świeżego powietrza do pomieszczeń dydaktycznych zamontowano nawietrzaki higrostatyczne w ramach okien istniejących i projektowanych. Ze względów bezpieczeństwa przy wymienianych oknach zastosowano balustrady o wysokości 110 cm i ażurach 12 cm oraz drewniane osłony grzejników wykonane z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. 2019, poz.1065/. Wszystkie prace budowlane oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne jak i centralnego ogrzewania wykonano zgodnie z zapisami w umowy z Wykonawcą. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 02.08.2023 r. na podstawie protokołu nr 1/2023 odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania. Usterki stwierdzone podczas czynności odbiorowych Wykonawca usunął do ustalonej daty 31.08.2023 r.

W pomieszczeniach Zespołu, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi/~~przewodzi~~*) się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.

DYREKTOR

4.09.2023
p.o. DYREKTORA
Zespołu Placówek
Edukacyjno - Wychowawczych
w Gołdapi
mgr Andrzej Adam Pianka

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
(organ prowadzący szkołę/placówkę)