




06. 09. 2019

OK
Monika Bruszeltske
Rev.
Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi



Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

**Informacja dotycząca przygotowania
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
w roku szkolnym 2019/2020**

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi przedkłada informację dotyczącą przygotowania placówki do roku szkolnego 2019/2020:

- dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń w salach lekcyjnych, pracowniach oraz pomieszczeniach internatu i pomieszczeniach bursy szkolnej,
- dokonano przeglądu boiska, placu zabaw oraz fit-parku,
- przy budynku głównym od strony ul. Wojska Polskiego wymieniono ogrodzenie oraz zamontowano bramę wjazdową,
- podczas przerw międzylekcyjnych zaplanowano dyżury nauczycieli w szkole i na posesji placówki,
- w ramach zajęć popołudniowych w bursie i internacie zaplanowano zajęcia w grupach wychowawczych,
- zaplanowano systematyczne spotkania zespołów wychowawczych w szkole, internacie i bursie szkolnej,
- zapoznano wychowanków z regulaminami obowiązującymi w szkole, bursie i internacie oraz w poszczególnych pracowniach przedmiotowych,
- zaplanowano systematyczne apele organizacyjno - porządkowe, których celem jest monitorowanie bezpiecznego pobytu wychowanków w placówce,
- zaplanowano przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego,
- przeprowadzono bieżące prace konserwatorsko – porządkowe, odmalowano pomieszczenia:
 - √ pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,
 - √ klasy lekcyjne: 218, 207, 201, 203, 104, 109,
 - √ świetlicę internatu,
 - √ salę rehabilitacji,


Zespół Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi

- √ korytarz przedszkola,
- √ salę doświadczania świata,
- √ sufit łazienki internatu oraz łazienki na parterze budynku szkolnego.

Podczas kontroli warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki), stwierdzono iż pomieszczenia znajdujące się w budynkach jak i posesja ZPEW w Gołdapi są w pełni przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

Załączniki:

1. Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.


DYREKTOR
Zespołu Placówek
Edukacyjno- Wychowawczych
w Gołdapi
mgr Anna Kuskowska

.....
(pieczęć szkoły /placówki)

PROTOKÓŁ

z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów szkoły (placówki)



Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) przeprowadzono kontrolę w dniach 30.08.2019 r. do 30.08.2019 r. po przerwie w działalności oświatowej placówki trwającej od dnia 20.06.2019 r. do dnia 01.09.2019 r., łącznie 74 dni.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Kwiatkowska	Specjalista BHP
2	Justyna Pietruszewska	Sekretarz Zespołu
3	Ewa Włodarczyk	Specjalista ds. WOKRO
4	Kazimierz Mentel	Konserwator

ZAKRES PRZEGLĄDU

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 18, 19- 500 Gołdap
(nazwa szkoły/placówki, adres)

1. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA BUDYNKU	OCENA
- stan elewacji zewnętrznej budynku	bardzo dobry
- stan rynien i urządzeń odgromowych	bardzo dobry
- stan stolarki okiennej i oszklenia	bardzo dobry
Ocena opisowa: Część zewnętrzna budynku jak elewacja, rynny, urządzenia odgromowe oraz stolarka okienna w stanie bardzo dobrym. W roku 2018 zakończyły się prace remontowe związane z termomodernizacją budynków (budynek szkolno - wychowawczy oraz sala gimnastyczna).	
1.2 BOISKO SZKOLNE LUB PLAC ZABAW	OCENA
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej	bardzo dobry
- oświetlenie dziedzińca placówki	właściwe
- barierki (łańcuchy) zabezpieczające przed bezpośrednim wyjściem na ulicę (jezdnię)	właściwe
- stan nawierzchni boiska	dobry
- stan placu zabaw	bardzo dobry
- zabezpieczenie – zamocowanie bramek, koszy lub innych urządzeń do zabawy (bramki wbetonowane w ziemię, kosz	właściwe

odpowiednio umocowany)	
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych oraz studzienek	właściwe
<p>Ocena opisowa: Drogi dojazdowe do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi są dostępne i w bardzo dobrym stanie (pokryte kostką brukową na całej powierzchni zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przynależnych do placówki). Plac okolicznościowy w stanie bardzo dobrym. Ogrodzenie boiska szkolnego kompletne. Aktualnie płyta pokryta trawą. Na bieżąco przeprowadzane są czynności pielęgnacyjne celem zachowania właściwego stanu nawierzchni trawiastej płyty boiska. Plac zabaw ogrodzony i sprawny technicznie. Przed dopuszczeniem placu zabaw do użytku wszystkie urządzenia placu zabaw zostały poddane ponownej ocenie pod względem stanu technicznego i tym samym dopuszczenia do użytku przez uczniów placówki. Urządzenia siłowni zewnętrznej (fit parku) w pełni sprawne. Wejście do sali gimnastycznej wraz z przyległą częścią terenu oświetlone właściwie. Budynek gospodarczy na terenie placówki przeznaczony jest do rozbiórki. Zamontowano nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką od strony ul. Wojska Polskiego.</p>	
2. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BUDYNKU	OCENA
- drzwi główne wejściowe i zapasowe (stan, otwieranie na zewnątrz, lokalizacja kluczy do drzwi, zabezpieczenie części szklanej drzwi)	dobrze
- zabezpieczenie przed wyjściem na dach (jak jest zabezpieczone miejsce przechowywania kluczy)	prawidłowe
- zakratowanie okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stałych osób (co najmniej jedno skrzydło powinno być otwierane od wewnątrz)	właściwe
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych	właściwe
- stan schodów (szorstkość, ubytki stopni, zabezpieczenie poręczy i balustrad przed zsuwaniem, zabezpieczenie przestrzeni między biegami schodów)	dobry
- stan korytarzy (stan podłogi z płytek lub z PCV)	dobry
- monitoring	sprawny
<p>Ocena opisowa: Podstawowy sprzęt gaśniczy jak: hydranty wewnętrzne i gaśnice z aktualnym przeglądem. Apteczki pierwszej pomocy – wyposażone z instrukcją obsługi i widoczną, czytelną informacją na temat osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy przedmedycznej. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone wyraźnie i trwale. Oświetlenie ewakuacyjne - sprawne. W budynku dydaktyczno – wychowawczym ZPEW jak i sali gimnastycznej funkcjonuje nowa sieć monitoringu zewnętrznego. Na budynkach są umieszczone tabliczki z informacją "OBIEKT MONITOROWANY". W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp. Okna w internacie i okna prowadzące do wyjścia na dach wyposażone są w klamki okienne zamykane na klucz. Klatki schodowe, korytarze i hol szkolny w stanie ogólnym dobrym.</p>	
2.1 SALE LEKCYJNE	OCENA
- stan podłóg, drzwi wejściowych i stolarki okiennej	dobry
- zamocowanie tablic, gablot, pomocy naukowych	prawidłowe
- oświetlenie (natężenie oświetlenia, zamocowanie gniazd, wyłączników i kloszy lamp oświetleniowych)	właściwe
- stan mebli szkolnych	dobry

- wyposażenie pracowni (fizycznej, chemicznej, komputerowej) w regulaminy i apteczki pierwszej pomocy	dobrze
- zabezpieczenie substancji chemicznych, prowadzenie „zeszytu trucizn”	właściwe

Ocena opisowa:

W Placówce przeprowadzono prace porządkowo – konserwacyjne. Odmalowano pomieszczenia:

- pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,
- klasy lekcyjne: 218, 207, 201, 203, 104, 109,
- świetlicę internatu,
- salę rehabilitacji,
- korytarz przedszkola,
- salę doświadczenia świata,
- sufit łazienki internatu oraz łazienki na parterze budynku szkolnego.

2.2 POMIESZCZENIA SANITARNE	OCENA
- ilość kabin (punktów) dla chłopców i dziewcząt	dobra
- ilość czynnych punktów i ich stan (umywalki, miski ustępowe)	dobra
- ogrzewanie, oświetlenie, stan posadzki pomieszczeń sanitarnych	dobra

Ocena opisowa:

Istniejące pomieszczenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Dyrektor Zespołu sygnalizuje zbyt małą liczbę sanitariatów w bursie i internacie do zwiększającej się liczby wychowanków.

2.3 SALA GIMNASTYCZNA – SALA ZABAW	OCENA
- stan podłóg (szorstkość, ubytki klepek, brak stabilności i przyczepności klepek do podłoża)	prawidłowy
- zamocowanie koszy, tablic, drabinek i innych urządzeń	właściwe
- zabezpieczenie przed uderzeniem piłką okien i lamp oświetleniowych	prawidłowy
- osłonięcie wystających ze ścian elementów	właściwe
- możliwość otwierania okien z poziomu podłogi	właściwe
- oznaczenie wyjść awaryjnych na zewnątrz	prawidłowe

Ocena opisowa:

Budynek sali gimnastycznej w stanie bardzo dobrym po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych. Nadal istnieje potrzeba naprawy pękniętych szczebli drabinek gimnastycznych znajdujących się na wyposażeniu sali gimnastycznej są pęknięte na najwyższym poziomie, przez co stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów przebywających na sali gimnastycznej. W związku z powyższym zostały wyłączone z użytkowania przez oznakowanie ich tabliczką informacyjną „ZAKAZ WCHODZENIA NA DRABINKI” do czasu naprawy i usunięcia naprawy. Dyrektor ZPEW podjęła odpowiednie działania celem usunięcia usterki. Drabinki zostaną wymienione w najbliższym czasie. Poza tym istniejące pomieszczenia sali gimnastycznej są utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej. Monitoring zewnętrzny przy sali gimnastycznej – sprawny.

2.4 POMIESZCZENIE KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO	OCENA
- stan posadzki i kratki spływowych	bardzo dobry
- sprawność urządzeń wentylacyjnych	bardzo dobry
- instrukcje bhp i obsługi (zawieszenie ich przy stanowisku)	prawidłowe
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne	właściwe
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	właściwe
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu (napis na skrzynce)	prawidłowe
- zabezpieczenie przed wypływem gazu po zalaniu płomienia w taboretach i kuchniach	prawidłowe
- stan sanitarny kuchni oraz pomieszczeń zaplecza	dobry
<p>Ocena opisowa: Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki utrzymane są we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.</p>	
2.5 POKÓJ NAUCZYCIELSKI	OCENA
- wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy (dostępna w sekretariacie)	właściwe
- grafik dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych	aktualny
<p>Ocena opisowa: Pomieszczenie pokoju nauczycielskiego wraz z aneksem kuchennym zostało pomalowane. Wyposażone jest w meble (stoły, krzesła, szafki), plansze (z planem lekcji, tablice ogłoszeń) oraz umywalkę. Oświetlenia pomieszczeń: naturalne (otwory okienne) i sztuczne (punkty świetlne).</p>	

Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU

1. *Małgorzata K...*

2. *Justyna Pi...*
Ewa Hłodarczyk

3.

4. *K...*

STANOWISKO DYREKTORA PLACÓWKI

1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość

**Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Goldapi,
19-500 Goldap, ul. Wojska Polskiego 18
(nazwa i adres szkoły/placówki)**

Do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniu **02.09.2019 roku.**

2. Przedstawiam uwagi i podjęte działania:

- przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki bierze się pod uwagę liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
- przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach w pracowniach technicznych i gastronomicznych, zapoznaje się uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów,
- przeprowadzono prace porządkowo – konserwacyjne:
 - √ odmalowano pomieszczenia klasowe: klasa - 218, 207, 201, 203, 104, 109; ponadto: świetlicę internatu, pokój nauczycielski z aneksem kuchennym, salę do rehabilitacji, korytarz przedszkola, salę doświadczenia świata oraz sufit łazienki internatu i łazienki na parterze budynku szkolnego.

W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi/prowadzi*) się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych:

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Edukacyjno - Wychowawczych
w Goldapi
mgr Anna Kłosowska

Do wiadomości:

1. **Starostwo Powiatowe w Goldapi**
(organ prowadzący szkołę/placówkę)